


**Фотофиксация самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений на территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж**

№ п/п	Местонахождение объекта, вид сооружения, дата выявления	Сведения о собственнике	Фото
1	Вблизи земельного участка 47д по ул.Беговой, ограждение 01.11.2024	Не выявлено	 A photograph showing a temporary structure, possibly a shed or small building, partially obscured by a tall black metal fence. The structure has a light-colored, possibly brick or stone, facade and a dark roof. The ground in the foreground is dark asphalt with some fallen leaves. The sky is overcast and grey. In the background, there are trees with some autumn-colored leaves and utility poles.

2

Вблизи земельного участка 47д по ул.Беговой, металлический гараж  
01.11.2024

Не выявлено

